

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD

Corrientes 2075 1º B



EDIFICIO	LOCAL				
	CALLE HASTA ASCENSOR	ESCALERAS	SI	CANTIDAD	3 escalones
		RAMPA	SI	ANCHO	
		OBSTÁCULO:	NO	INCLINACIÓN	
	ASCENSOR	PUERTA	MANUAL		
			SENSOR	no	
		MEDIDAS	ABERTURA	65 cm	
			INTERIOR	95 x 110 cm	
	ACCESO A COCHERAS	OBSTÁCULO:	SI / NO	no hay cocheras	
	HALL	OBSTÁCULO:	NO		

UNIDAD	PUERTA DE ACCESO	83 cm			
	PUERTAS INTERIORES	65 cm			
		MENORES DE 65 CM:	baño 60 cm		
	AREAS DE CIRCULACIÓN	ADECUADAS			
	BAÑOS	MEDIDAS/DIST.:	NO ADECUADAS		
	OBSTÁCULOS:	NO	ESPECIFICAR ABAJO		

OTRAS OBSERVACIONES:			

EVALUACIÓN GENERAL DE ACCESIBILIDAD				
MB				
B				
R		POSIB. MEJORAS	no	
NO ACCESIBLE para usuarios de sillas de ruedas				