

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD

Córdoba 2429 3º derecha



EDIFICIO	LOCAL			
	CALLE HASTA ASCENSOR	ESCALERAS	SI	2 ESCALONES
		RAMPA	NO	
		PASAMANOS	SI	
		OBSTÁCULO:	NO	
	ASCENSOR	PUERTA	tijera (ascensor jaula)	
			SENSOR	NO
		MEDIDAS	ABERTURA	90 cm
ACCESO A COCHERAS	OBSTÁCULO:			
HALL	OBSTÁCULO:	NO		

UNIDAD	PUERTA DE ACCESO	DOBLE (TOTAL 1,60 M.)	
	PUERTAS INTERIORES	algunas dobles (total 1,40 m.)	
		MENORES DE 80 CM:	dormitorios y baños (63 cm)
	AREAS DE CIRCULACIÓN	AMPLIAS -	
	BAÑOS	MEDIDAS/DIST.:	DIFICIL ADECUACION
	OBSTÁCULOS:	habitaciones 2º planta escalera empinada	
	LA UNIDAD SE ENCUENTRA A NIVEL. NO OBSTANTE, LA DISTRIBUCION DE LOS BAÑOS PODRIA PRESENTARSE COMO EL MAYOR OBSTACULO		

OTRAS OBSERVACIONES:			
<p>LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD ESTÁN DADOS POR LOS DOS ESCALONES EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO</p>			